



intercable
TOOLS

SGUAINACAVO UNIVERSALE CON SERRAGGIO RAPIDO A MOLLA

Precisione

Profondità di taglio regolabile fino a 3 mm, senza incidere le parti sottostanti

Versatile

Impostazione del taglio circolare, longitudinale e elicoidale



Video ABI1

Protezione

Il sistema di blocco impedisce l'apertura in posizione: Taglio longitudinale. Questo previene che la lama si rompa a causa di un uso improprio

Efficienza

Lama idonea per tutti i tipi d'isolamento dei cavi

Maneggevolezza

Trazione assiale del dispositivo in direzione longitudinale non comporta inclinazione

Sicurezza

Il design innovativo dell'utensile non comporta alcun rischio di lesioni

Ergonomia

Il design ottimale garantisce un lavoro senza fatica



www.intercable-tools.com



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Indicato per la spellatura della guaina esterne su cavi con un diametro esterno di 4,5-29mm
- Lama regolabile alla profondità di taglio da 0,1-3mm, garantisce nessuno danneggiamento degli strati sottostanti
- Fissaggio del dispositivo sul cavo tramite sistema di serraggio a molla
- Taglio circolare, longitudinale e elicoidale
- Lama in acciaio inossidabile temprata con taglio speciale permette la spellatura su guaine morbide e rigide
- Nessuna inclinazione dovuta alla trazione assiale del dispositivo in direzione longitudinale
- Prisma in materiale con ottimali caratteristiche di scorrimento, permettono la spellatura anche su guaine morbide in gomma
- Forma leggera, compatta e robusta
- Design ergonomico lavori senza fatica



Attenzione: non consigliato per lavori sotto tensione

- Dimensioni/attrezzo: 140 mm
- Peso/attrezzo: 150 gr.

APPLICAZIONE CON TAGLIO CIRCOLARE ED ELICOIDALE



Sbloccare lo spellacavi girando l'anello al simbolo del taglio circolare (●)



Fissare lo spellacavi sul cavo tramite sistema a molla



Impostare la profondità di taglio tramite la manopola (senso orario)



Impostare il dispositivo sulla marcatura della lunghezza di spellatura ed eseguire il taglio circolare



Girare l'anello sul segno taglio elicoidale (W) ed eseguire l'operazione

APPLICAZIONE CON TAGLIO LONGITUDINALE



Per il taglio longitudinale girare l'anello sul segno taglio longitudinale (→) e tirare verso estremità cavo.

